



Foto 12: Daños en Muros de Patio Interior.



Foto 13: Caída de Vidrios en Patios Interiores.




Foto 14: Caída de Repellos en el interior del edificio.



Foto 15: Detalle de Caída de Repellos.

Hospital Nacional de Maternidad



Foto 16: Funcionamiento del Hospital en Exteriores.



Foto 17: Funcionamiento del Hospital en Exteriores.




Foto 18: Barras de Refuerzo en el Exterior del Edificio



Foto 19: Barras de Refuerzo en el Interior del Edificio




Foto 20: Daños en Fachadas del Edificio.



Foto 21: Daños en Fachadas del Edificio.




Foto 22: Daños en Fachadas del Edificio (Sector de Escaleras).




Foto 23: Daños en Juntas entre Muros y Vigas.