


RIO JIMERITO (FEBRERO 1998)

VISTA HACIA AGUAS ARRIBA

ESTE ES UN RIO MUY DIFICIL PARA EL CONTROL DE SEDIMENTOS E
INUNDACIONES

EL PUENTE FUE ELEVADO BASTANTE

SE OBSERVA EL TAPON DE BORDO CON ENCHAPE DE GAVIONES EN
LA MARGEN IZQUIERDA



ENTRADA DE LA CRECIDA DEL RIO BONITO,
HAY UN PLAN DE TAPAR ESTA ENTRADA CON GABIONES.



LA VISTA HACIA AGUAS ABAJO
EL BORDO DE LA MARGEN DERECHA FUE ARRASTARADO
EN EL FONDO, SE VE EL PUENTE DE CARRETERA.

