





CROQUIS RIO CUERO




EL PUENTE SOBRE EL RIO CUERO. LA CAJA QUE RODEA
A LAS PILASTRAS OBSTRUYE LA CORRIENTE Y AFECTA
AL BORDO. LA VISTA DESDE LA MARGEN DERECHA.




EL BORDO DE LA MARGEN DERECHA FUE DAÑADO
LA VISTA DESDE LA MARGEN DERECHA HACIA
LA MARGEN IZQUIERDA Y AGUAS ABAJO



CROQUIS RIO TOCOA




EL LECHO DEL CAUCE ESTA ELEVADO Y SOLO QUEDA 1m
DE ESPACIO ENTRE LA VIGA DEL PUENTE Y EL LECHO




NOTA:
PIE DE ESPIGON ESTA EROSIONADO
NO DEBE COLOCAR ESPIGON SIN
REVESTIMIENTO DE MARGEN

ESTRUCTURA GENERAL



**EL CIMIENTO DE LAS PILASTRAS
ESTA ENTERRADO FIRMEAMENTE
CON UNA PROFUNDIDAD SUFICIENTE**



**EL CIMIENTO DE LAS PILASTRAS
ESTA CONECTADO FIRMEMENTE:**

CORTE

