Foto 34 - Falla por cortante en la parte superior de las columnas de la planta baja [1]

Photo 34.- Shear failure in the top end of the columns of the ground floor [1].