

Foto 55.- Agrietamiento diagonal por cortante en muros de mampostería y agrietamiento horizontal en juntas horizontales de concreto en los balcones de la fachada principal [1].

Photo 55.- Diagonal shear cracking in masonry walls and horizontal cracking in horizontal construction joints in the balconies of the main facade [1].