Foto 66.- Falla por cortante en la parte inferior de la columna localizada en los ejes A-4 del plano de la Fig. 6 [1].

Photo 66.- Shear failure in the bottom of the column located in line A-4 of the drawing shown in Fig. 6 [1]