

Foto 16.- Colapso en planta baja de una edificación de 4 pisos ocurrida durante el terremoto de Popayán en 1983, debido al efecto de planta baja libre originado por la fachada abierta contínua ya la falta de confinamiento de las columnas en P. B. (foto Salvatierra)



Foto 17.- Colapso total de la planta baja de una edificación escolar ocurrida durante el terremoto de San Salvador debido al efecto de planta baja libre que ocasionó la explosión de las columnas. (foto Salvatierra)