EFECTOS DEL FENÓMENO DE *EL NIÑO* EN TIJUANA

Por el C. Antonio H. Rosquillas Navarro, Director de Protección Civil, Tijuana, Baja California

Antecedentes

- En 1993 se sufrieron las peores inundaciones en la historia de esta ciudad. Como consecuencia, para los períodos de lluvias siguientes se emprendió:
  - Desarrollo de una importante infraestructura pluvial
  - Instauración de programas de:
    - Prevención
    - Atención
- Tal rezago logístico y en las acciones preventivas fue provocado por:
  - Rápido crecimiento citadino
  - Poca memoria pluvial
- Esto causó que hasta 1993 las consecuencias -para la población- de las lluvias fueran graves
- La mayor parte de la topografía es muy accidentada, con gran cantidad de asentamientos humanos en:
  - Laderas
  - Arroyos

  (véase Fig. 1)



Fig.1. Topografía de la ciudad de Tijuana



Fig. 2. Precipitación pluvial en la ciudad durante los últimos 24 años