



**FOTO 4.5: Pavimento fracturado
(Parque Marina en San Francisco)**



**FOTO 4.6: Medición de microtrepidaciones cerca de la autopista
elevada I-980 (El tramo sobre la calle Cypress en Oakland)**