



Foto 34

Moyobamba: Antes del sismo (abril 1990), Vivienda de tapial de 2 pisos; agrietamientos en pared lateral.

*Moyobamba: before the quake (april 1990). Two storey tapial house with cracks in lateral wall.*



Foto 35

Moyobamba: Después del sismo (junio 1990) · Vivienda anterior con agrietamientos en fachada principal y esquina por desprenderse.

*Moyobamba: After the quake (Junio 1990). The same house of photo 34 with cracks in main facade and near colapse corner.*