





Fotografía 5. Refuerzo de columna de gran altura con adición de columna.

- 5-4) Ejemplo de Aplicación de Procedimientos de Rehabilitación en Paneles que Forman Parte de Estructuras de Marcos, así Como del Tipo de Daño en los Mismos.



Fotografía 1. Falla por pandeo de diagonales de arriostramiento.



Fotografía 2. Falla en la base de diagonales de arriostramiento.