






11. Sta 2+220 a 2+460

Zona de pequeñas inestabilidades.

Se observa antiguo botadero ya estabilizado. Al fondo la vuelta del Queque.

12. Sta 2+220 a 2+460

Pequeño derrumbe sobre la banca por erosión, controlado con muro de gaviones.



13. Vuelta del Queque
Sta 2+800 a 2+900

Ladera inestable sobre la población de Orosí.