

F. SILAIS León

El grupo tenía prevista la visita de evaluación en las unidades de salud de El Sauce y Achuapa, pendientes de visitarlas por el primer grupo. Se recibió información oficial del Director de SILAIS de que estas dos unidades no tuvieron ningún daño atribuible al huracán, por lo tanto lo que se describe a continuación es la información levantada por el primer grupo.

a) P/S de Abangasca central, León

Descripción de Daños:

A causa de la caída de árboles se produjeron daños en el techo y cielo raso, fascia y sistema eléctrico.

b) C/S Perla María, León

Atiende una población de 17,251 habitantes.

Los daños constatados fueron, canal pluvial, cubierta y estructura de cubierta de zinc, pisos, puertas y herraje completo, particiones de madera y de plycem liso, pintura.

c) P/S La Leona, León

Este P/S estaba ubicado en un predio de una Cooperativa Agrícola, ubicada en el Km 80 carretera León – Managua, fue arrasado completamente por el río del mismo nombre.

Descripción de Daños:

Edificio de aproximadamente de 82.50 m² de construcción, paredes de mampostería, puertas de madera sólida, ventanas de madera, piso ladrillo corriente, cubierta de techo tejas de barro, contaba con energía eléctrica y agua potable. El equipo y mobiliario se perdió en su totalidad.

d) P/S La Recolección, León

Según información del director del SILAIS León, en base al análisis del nivel resolución de este centro, pasará a la categoría de P/S en el corto plazo.

Descripción de Daños:

Fractura en la losa de concreto en un área de 534.60 m².

e) C/S La Paz Centro, Cabecera municipal

Descripción de Daños:

Muro de piedra cantera derrumbado.

Techo parcialmente dañado.

A este C/S le pertenecen las siguientes instalaciones de salud.

f) P/S de Zona 5, La Paz Centro

Este P/S fue afectado por las corrientes de las aguas del río.

Construido de ladrillos cuarterón, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio, cubierta de techo canaleta, piso corriente, cuenta con agua potable, no cuenta con energía eléctrica aunque tiene todas las instalaciones.

Descripción de Daños:

Láminas de techo quebradas, derrumbe de muro de piedra cantera y de ladrillo cuarterón, derrumbe de portones de hierro, derrumbe de verjas de hierro, andén en mal estado, particiones y puertas.

g) P/S La Paz Vieja, La Paz Centro

Este P/S y sus diferentes instalaciones de salud sufrieron daños por el desastre natural.

Hay que sustituirlo por encontrarse en deterioro extremo, construido de taquezal, cubierta de techo de teja de barro, puertas y ventanas totalmente destruidas, pisos de mala calidad, todo el sistema eléctrico y sanitario está destruido.

h) C/S El Jicaral, Cabecera municipal

Atiende una población de 2,852 habitantes, lo que corresponde a las paredes, puertas, ventanas, sistema eléctrico no fueron afectadas.

Descripción de Daños:

La cubierta de techo sufrió daños por los fuertes vientos. Es de Nicalit ondulado, hay que sustituirlo por zinc corrugado en un área aproximada de 300 m².

Asimismo, se destruyó la tubería de aguas negras y la pila séptica para que funcione este sistema.

i) P/S Cuatro Palos, El Jicaral

Atiende una población de 1,250 habitantes, ubicado en Casa hacienda que no le pertenece al MINSA, no hay acceso.

Descripción de Daños:

Sufrió inundaciones, cuenta con terreno para construir un nuevo P/S, falta legalizar el terreno. Se perdió papelería, mobiliario e instrumental médico y se necesita reemplazo.

j) P/S de Casa Nueva, El Jicaral

Atiende una población de 700 habitantes.

Descripción de Daños:

Este puesto se inundó por las corrientes; se encuentra totalmente destruido el cerco, la letrina y el mobiliario.

k) P/S Pagro Nica, El Jicaral

Atiende una población de 546 habitantes.

Este P/S no le pertenece al MINSA, el dueño es Pagro Nica, solamente le pertenece al MINSA el equipamiento, mobiliario y medicamentos.

Descripción de Daños:

La información fue suministrada por las autoridades del SILAIS, donde hacen constar que sufrió daños un freezer, el sistema eléctrico, puertas y ventanas.

l) P/S Los Zarzales, El Jicaral

Atiende una población de 2,645 habitantes.

Descripción de Daños:

Se le arruinó la letrina doble y la necesitan, solicitaron que se les construyan servicios sanitarios y una pila séptica porque cuenta con instalaciones de agua potable.

m) P/S Las Mojarras, El Jicaral

Atienden una población de 1,300 habitantes.

Descripción de Daños:

Letrina doble inundada completamente, se recomienda construirla nueva.

n) P/S El Censo, El Jicaral

Atiende una población de 1,250 habitantes.

Descripción de Daños:

Destruída totalmente la letrina doble, fue inundada por la corriente de agua.

o) P/S Habra Vieja, El Jicaral

Atiende una población de 1000 habitantes.

Descripción de Daños:

Destruída totalmente la letrina doble, fue inundada por la corriente de agua.

p) C/S Malpaisillo, Cabecera municipal

Atiende una población de 5,354 habitantes.

Descripción de Daños:

La cubierta de techo fue dañada, se recomienda sustituirlo por uno nuevo en un área aproximada de 300 m², sustituir la estructura del techo de madera sólida, sustituir el cielo raso de plywood, daños en el sistema eléctrico y sanitario (las letrinas por la inundación se desplomaron).

q) P/S Larreynaga, Malpaisillo

Atiende una población de 2,570 habitantes.

Descripción de Daños:

Destrucción total en un 70% del edificio, en paredes de mampostería, cubierta de techo de canaleta autoportante, estructura de techo de madera sólida, puertas de madera puertas de madera sólida y plywood, las ventanas eran de aluminio y vidrio, sistema eléctrico y sanitario no cuenta, particiones desaparecieron.

Daños parciales en puertas, ventanas, cubierta, estructura de techo, cielo raso, andenes de concreto y mobiliario

r) P/S El Pinuelo, Malpaisillo

Atiende una población de 1,701 habitantes.

Descripción de Daños:

Destrucción de pozo de agua (está contaminado completamente) al igual que el sistema eléctrico a consecuencia de la inundación.

s) P/S La Providencia, Malpaisillo

Descripción de Daños:

Destrucción de cerco de malla ciclón de 8 pulgadas.

t) C/S Quezalaguaque, Cabecera municipal

Atiende una población de 3,560 habitantes.

Descripción de Daños:

Destrucción de cielo raso, techo, estructura de cubierta, sistema eléctrico, pintura de paredes.

u) P/S Las Mercedes, Quezalaguaque

Atiende una población de 3,220 habitantes.

Descripción de Daños:

Destrucción total de malla perimetral.

v) P/S Cristo Rey, Quezalaguaque

Atiende una población de 1,696 habitantes.

Descripción de Daños:

Destrucción de cubierta de techo, estructura de cubierta, cielo falso y sistema eléctrico.

UNIDADES AFECTADAS POR MITCH
SILAIS LEON
(resumen)


No.	Puesto Salud	Centro /Salud	Municipio	Tipo de Daño	
				Parcial	Total
1	Abangasca Central		León	X	
2		Perla María	León	X	
3	La Leona		León		X
4	La Recolección		León	X	
5		La Paz Centro	La Paz Centro	X	
6	Zona 5		La Paz Centro	X	
7	La Paz Vieja		La Paz Centro	X	
8		El Jicaral	El Jicaral	X	
9	Cuatro Palos		El Jicaral	X	
10	Casa Nueva		El Jicaral		X
11	Pagro Nica		El Jicaral	X	
12	Los Zarzales		El Jicaral	X	
13	Las Mojarras		El Jicaral	X	
14	El Censo		El Jicaral	X	
15	Habra Vieja		El Jicaral	X	
16		Malpaisillo	Malpaisillo	X	
17	Larreynaga		Larreynaga	X	
18	El Piñuelo		Larreynaga	X	
19	La Providencia		Larreynaga	X	
20		Quezalguaque	Quezalguaque	X	
21	Las Mercedes		Quezalguaque	X	
22	Cristo Rey		Quezalguaque	X	

En total son 22 unidades de salud (17 P/S y 5 C/S)

De estos dos Puestos de Salud están completamente destruidos.

Unidades de salud dañadas en LEON

22,40% del total (visitadas)



 Hospitales dañados
 Centros de salud destruidos
 Puestos de salud destruidos

 Centros de salud dañados
 Puestos de salud dañados