



FOTO 31




FOTO 32

**LINEAS VITALES ADECUADAMENTE UBICADAS PERO CON  
GRAVES PROBLEMAS DE SEGURIDAD INTERIOR**