



FOTO 9

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (UNIDADES DE EXTRACCION DE AIRE SOBRE LAS COCINAS) SE SOSTIENEN INADECUADAMENTE PROVOCANDO EN UN SISMO FALLAS EN LA ESTRUCTURA DE TECHO Y AL CAER PUEDE DANAR EL EQUIPAMIENTO Y CAUSAR INCENDIOS GRAVES QUE DEFINITIVAMENTE NO SE PODRIAN MITIGAR CON UN PRECARIO EXTINTOR DE INCENDIOS