

## CAPÍTULO 9

### INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Sergio M. Alcocer y Carlos Reyes

#### 9.1 INTRODUCCIÓN


Uno de los sectores de suma importancia después de una emergencia urbana es el sector salud. Las edificaciones que lo componen, de acuerdo con la filosofía de diseño de los reglamentos de construcción, en México y el mundo, deben permanecer operando aún con el sismo más intenso que pueda afectar una determinada región. Sin embargo, resultó afectado por el sismo del 21 de enero de 2003.

Los daños en los hospitales visitados por el grupo de expertos del CENAPRED.

##### 9.1.1 Colima

###### 9.1.1.1 Clínica-Hospital "Dr. Miguel Trejo Ochoa"

Es un establecimiento de salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se ubica en la esquina de las calles Gabriela Mistral e Ignacio Sandoval, la figura 9.1 muestra un croquis de localización del edificio y la figura 9.2 una vista exterior del mismo.



**Figura 9.1** Croquis de localización y distribución de los diferentes edificios que conforman la clínica-hospital "Dr. Miguel Trejo Ochoa"