

VI recomendaciones

A. PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

- i. Realizar un estudio profundo y detallado del impacto de la tormenta en los ecosistemas en toda la región afectada.
- ii. Proteger las áreas boscosas aledañas al Parque Nacional Manuel Antonio, para favorecer el proceso de recuperación del ecosistema del Parque.
- iii. Trasladar las instalaciones que se encuentran en la zona marítimo terrestre en el sector de Quepos y reforzar los controles para evitar la construcción en estos sitios.
- iv. Propiciar una fuerte campaña de educación ambiental, dirigida a la comunidad, organizaciones y empresarios, para la protección y apoyo a la recuperación de las áreas afectadas en el ecosistema de Manuel Antonio.
- v. Que la reconstrucción de los puentes dañados sobre los caminos principales y secundarios de los distritos de Pejibaye y Platanillo, incluya obras de reforzamiento de las estructuras de los puentes dañados
- vi. Reforzar la infraestructura de los puentes localizados a lo largo de la Carretera Costanera Sur, especialmente los dañados a raíz de las últimas inundaciones.
- vii. Establecer programas de educación comunal orientados a un manejo adecuado de las partes medias y altas de las cuencas de los principales ríos de la zona.
- viii. Brindar información y capacitación a la población de la zona vulnerables a los efectos de los eventos hidrometeorológicos.

- ix. Evaluar el estado y establecer medidas de protección sobre los caminos vecinales ubicados en las partes altas y medias de las cuencas de los ríos Naranjo, Savegre y Paquita, que comunican los poblados de Paso Real, Cotos, Rodeo, Santa Juana, Naranjillo, Reyes, Zapotal y Santo Domingo.
- x. Orientar el desarrollo urbanístico hacia los sectores del cantón que muestren el menor grado de vulnerabilidad, utilizando el Atlas de Amenazas elaborado por la Comisión Nacional de Emergencia.
- xi. Estudiar la factibilidad de construir obras de estabilización de taludes sobre carreteras y caminos de los distritos de Pejibaye y Platanares.
- xii. Realizar estudios hidrológicos que determinen el período de recurrencia de inundaciones de los ríos Pejibaye y Águila, con el fin de determinar posibles obras de protección para la población.
- xiii. Realizar estudios geotécnicos que determinen las condiciones físicas y mecánicas del suelo en el sitio donde se generó el hundimiento sobre la carretera Interamericana Sur (km. 187), con el fin de establecer medidas que aseguren la estabilidad permanente del terreno en este sector.
- xiv. Crear una comisión multínstitucional que se encargue de estudiar la factibilidad, tanto técnica como económica de construir un dique que proteja a la ciudad de Cortés de inundaciones de los ríos Térraba y Balzar.
- xv. Reforzar el dique que protege a las plantaciones bananeras de las cooperativas en las márgenes del río Térraba en Palmar Sur.
- xvi. Hacer un estudio geotécnico para determinar el mejor sitio de construcción del hospital Tomás Casas en Ciudad Cortés, que considere

factores como estabilidad de los suelos, áreas de inundación y respuesta del terreno a eventos sísmicos.

- xvii. Solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que realice un estudio detallado de sectores inestables de la Costanera Sur, en el tramo entre Dominical - Uvita y que tome las medidas necesarias para evitar futuros problemas de inestabilidad.
- xviii. Construir obras de estabilización de taludes en el sitio cercano a kilómetro 9, (Ruta 14) donde en repetidas ocasiones se han presentado obstrucciones del camino.
- xix. En la ruta 14, proteger de la erosión las bases del puente sobre el río Coto y un tramo ubicado 500 mts. río arriba de este puente, sobre la misma ruta.
- xx. Desestimular el establecimiento de pobladores en el sitio denominado Puntarenitas en Golfito, ya que en ese sitio se está dando un proceso paulatino de erosión de terrenos firmes, el cual es acelerado bruscamente cuando se presentan eventos naturales importantes, como fuertes lluvias o sismos.

B. ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN

- i. Que los caminos vecinales sean reconstruidos con criterio de prioridad, favoreciendo un proceso de cooperación y trabajo integrado de las Municipales, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las comunidades beneficiarias.
- ii. Que se implementen proyectos de asistencia técnica y apoyo con insumos para los pequeños productores de la zona afectadas, incorporando en la medida de lo posible a Organismos No Gubernamentales y agencias del sistema de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

- iii. Incorporar a las municipalidades de los cantones afectados, en la definición y la ejecución de acciones relacionadas con la reconstrucción.
- iv. Propiciar la agrupación de los productores en formas de organización orientadas a mejorar las condiciones de producción, comercialización y desarrollo social.

CUANTIFICACION DE DAÑOS, COSTOS Y ACCIONES POR SECTOR

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

LUGAR	DAÑOS Y PERDIDAS	ACCIONES	COSTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	EJECUCIÓN
		RECONSTRUCCIÓN				
carretera Intersuramericana Sur: (Cerro de la Muerte)	Deslizamiento en KM. 98	Bacheo, lastreado y reparación de caminos. Reparación y y construcción de puentes, reparación y limpieza de alcantarillas, instalación de graviones, alquiler de maquinaria para limpieza de caminos.				
(Santa Marta - Buenos Aires)	Deslizamiento/hundimiento en Km. 187					
Entre Bruto - Paso Real, Cajón y Palmar	40 deslumbres					
Entre Palmar y Piedras Blancas	Alcantarillas atascadas					
Piedras Blancas - Río Claro	Falseamiento en la carretera					
AGUJARE Carreteras y caminos						
Quepos - Manuel Antonio	Hundimiento en Km. 6 ruta 618					
Sierpes-San Cristóbal Colo-Santa Juana Londres-Marítima Sierpes-Río Blanco Londres - Cerro Nara Cerro Nara - Sultán	Deslumbres, caída de árboles en la vía, desbordeamiento de quebradas y lavado de los caminos					
La Manigua-Naranjito Naranjito-Londres	Hundimiento en la vía y lavado de alcantarillas Destrucción de cabezales de alcantarillas					

CUANTIFICACION DE DAÑOS, COSTOS Y ACCIONES POR SECTOR

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

LUGAR	DAÑOS Y PERDIDAS	ACCIONES	COSTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	EJECUCIÓN
AGUIRRE Puentes Puente Rio Damas (Comunica Quepos-Puntarenas)	Rieles quebrados y sueltos	Bacheo, lastreado y reparación de caminos. Reparación y construcción de puentes.				
Puente Rio Pimis (Comunica Quepos-Puntarenas)	Rieles quebrados y sueltos	reparación y limpieza de alcantarillas, instalación de gaviones, alquiler de maquinaria para limpieza de caminos.				
Puente Rio Pequeña (Comunica Quepos-Puntarenas)	Rieles sueltos y puente peatonal destruido					
Puente Largaespata (Comunica Quepos-Naranjito)	Destruido					
Puente La Lurz (Comunica Quepos-Savagia)	Socavamiento de muros de aproximación					
Puente El Guabo (Silencio-San Cristóbal)	Destruido y socavamiento de las bases.					
PEREZ ZELEDON Carreteras y caminos						
San Isidro-Dominical	Derrumbe y hundimiento en km. 1					
San Agustín-Las Esperanzas	Derrumbe en la vía					
Juntas de Pacuar-Pejibaye	Derrumbes en la vía					
San Agustín-Las Esperanzas	Derrumbes en la vía					
San Gerardo-La Sierra-Platinares	Derrumbes en la vía					
La Rivera-San Agustín	Derrumbes en la vía					
Los Reyes-San Bosco	Derrumbes en la vía					
Paraiso- Pejibaye	Derrumbes en la vía					
La Angostura	Derrumbes en la vía					

CUANTIFICACION DE DAÑOS, COSTOS Y ACCIONES POR SECTOR
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

LUGAR	DAÑOS Y PERDIDAS	ACCIONES	COSTOS RECONSTRUCCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	EJECUCIÓN
PEREZ ZELEDON Carreteras y caminos	<p>La Ceniza Socorro- Platanares Pacuare-Cristo Rey Cerro-San Luis-Morete Ojo de Agua Pejibaye - El Aguada Las Tumbas-San Salvador La Florida La Palma-Rosar-Pacuare Paraiso - Pejibaye San Miguel de Pejibaye Pecuario - San Lorenzo Concepción-Oratorio Platanares Socorro-Buenos Aires Platanares Bajo La Bonita-La Sierra San Gerardo de Platanares Térnica-Colma-Guarral Aguila Abajo-Guacaraí Aguila-Veracruz Aguila Abajo-Concepción Naranjo-Bolívar San Rafael-Bajo Las Bonitas Las Bonitas-Vistas del Mar Quirriá - San Francisco Puentes Puente en ruta Paraiso - Pejibaye Puente en La Angostura</p>	<p>Hundimiento en la vía Derrumbes en la vía Ruta semidesctruida Derrumbes en la vía Derrumbes en la vía Derrumbes en la vía Derrumbes en la vía Derrumbes en la vía Derrumbes en la vía Derrumbes en la vía Derrumbes en la vía Derrumbes en la vía Derrumbes en la vía Derrumbes en la vía Derrumbes en la vía Derrumbes en la vía Derrumbes en la vía Cuesta en mal estado Camino en mal estado por lluvia. Derrumbes en la vía Derrumbes en la vía Destruido Destruido</p>				

CUANTIFICACION DE DAÑOS, COSTOS Y ACCIONES POR SECTOR
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

LUGAR	DAÑOS Y PERDIDAS	ACCIONES	COSTOS RECONSTRUCCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	EJECUCIÓN
PEREZ ZELEDON						
Puentes						
Puente Peñabaya-El Agua Km 2	Bastiones socavados	Bacheo, lastreado y reparación de caminos. Reparación y construcción de puentes, reparación y limpieza de alcantarillas, instalación de geovíenes, alquiler de maquinaria para limpieza de caminos.				
Puente Las Bontas	Socavamiento					
Puente Bajo Las Bontas	Destruido					
Puente Tres Piedras (San Juan de Dios)	5 metros entre bastión y relleno. Media vía con hundimiento					
BUENOS AIRES						
Carreteras y canales						
Biquel - Pilas	Demumbres en la vía					
Santa Elena-Coquitos	Demumbres en la vía					
Progreso-Santa Lucía	Demumbres en la vía					
Tas Mesas-Torres del ICE	Demumbres en la vía					
San Luis - Las Cruces	Demumbres en la vía					
Puentes						
Puente Río Garreal	Falla en bastión, socavado					
Puente colgante cruce entre Santa Marta y Pilán	Destruido (80 mts. longitud)					

CUANTIFICACION DE DAÑOS, COSTOS Y ACCIONES POR SECTOR

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

LUGAR	DAÑOS Y PERDIDAS	ACCIONES	COSTOS RECONSTRUCCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	EJECUCIÓN
GOLFITO						
Carreteras y caminos						
Ruta 238 Las Trenzas	Danos en alcantarillas y cunetas	Bacheo, lastrado y reparación de caminos. Reparación y				
Ruta 14 Rio Claro-Golfito	Derrumbe en carretera y alcantarillas falseadas	y construcción de puentes, reparación y limpieza de alcantarillas, instalación de generadores, alquiler de maquinaria para limpieza de caminos.				
Socorro-Buenos Aires	Deslizamientos en la carretera con pérdida de un carril completo					
Ruta 245 Santa Cecilia						
Rincón - Jiménez Km. 34	Alcantarillas falseadas					
Rio Claro - Golfito	Derrumbe en carretera					
Obras fluviales						
Río Coto		Canalizar el río. Se hace un dique				
PARENTE						
Carreteras y caminos						
Playón - Las Mesas	Derrumbes en la vía					
Las Mesas-Chiraca Arriba	Derrumbes en la vía					
Chirres-Las Mesas	Derrumbes en la vía					
Vasconia San Gerardo	Derrumbes en la vía					
Valentia-San Gerardo	Derrumbes en la vía					
La Bamba	Derrumbes en la vía					
Las Vegas-San Juan	Derrumbes en la vía					
Guapinol- Chirres-San Julian	Derrumbes en la vía					
Las Mesas-San Miguel	Derrumbes en la vía					

CUANTIFICACION DE DAÑOS, COSTOS Y ACCIONES POR SECTOR

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

LUGAR	DANOS Y PERDIDAS	ACCIONES	COSTOS RECONSTRUCCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	EJECUCIÓN
PARRITA Puentes						
Río Seco	Puente destruido	Bacheo, lastreado y reparación de caminos. Reparación y construcción de puentes, reparación y limpieza de alcantarillas, instalación de gaviones, alquiler de maquinaria para limpieza de caminos.				
Puente colgante Río Ballena	Destruido					
Puente colgante San Pablo	Dañado					
DSA						
Carreteras y caminos						
Guacara/H. Virgen	Derrumbes en la vía					
Danuncial - Uvita	Derrumbes en la vía y sedimentos en alcantarillas					
Puentes						
Puente Río Balzar	Falsoando bastión margen izquierdo					
Entrada Ciudad Cortés						
Puente ruta 223	Destruido					
Palmar-Sierpe (Finca 11)						
Puente Río Coto	Problemas en los bastiones, se debe canalizar los ríos					
Puente Río Legarto						
Puente Río Salama						
Puente colgante peronoral (Bainha - Uvita)	Destruido					
Obras Fluviales						
Ciudad Cortés	Construcción dique Ciudad Cortés 1000 metros					

CUANTIFICACION DE DAÑOS, COSTOS Y ACCIONES POR SECTOR

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS, COSTOS Y ACCIONES POR SECTOR

AGROPECUARIO

LUGAR	DAÑOS Y PERDIDAS	ACCIONES	COSTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE
AGUIRRE	<p>Cultivos</p> <p>20 Has. de arroz por volcamiento total.</p> <p>7 Has. de palma africana por volcamiento al ser arrazadas por el río Savegre.</p> <p>1 Has. de achote arrasado por terraplén.</p> <p>3 Has. de papaya por inundación y volcamiento.</p> <p>1 Has. de plátano por volcamiento.</p> <p>18 Has. de tabaco por volcamiento y pudrición por exceso de lluvia.</p> <p>Para un total de 55.5 Has. afectadas, (9 propietarios.)</p> <p>Ganadería</p> <p>27 cabezas (3 propietarios)</p>				

CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS, COSTOS Y ACCIONES POR SECTOR

AGROPECUARIQ

LUGAR	DAÑOS Y PERDIDAS	ACCIONES	COSTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE
PÉREZ ZULEDO	Cultivos, ganadería, insumos 2.5 Has. de café 1,000,000.00 4.75 Has. de tabaco 674,500.00 2.0 Has. de chile dulce 1,121,000.00 9.5 Has. de papaya 250,000.00 230 qq de frijol almacenado 920,000.00 260 qq de maíz 250,000.00 11 Has. de pasto 1,650,000.00 142 a. en ganadería 8,996,000.00 150 aves 75,000.00 99 qq. de fertilizantes 157,500.00 2 galerones 700,000.00 1 bomba motor 66,500.00 Agroquímicos 35,280.00 Subtotal Pérez Zuledo 15,895,780.00				
OSA	Cultivos, ganadería, insumos 93Has. de arroz 5,454,690.00 1.5 Has. de maíz 44,000.00 46 Has. de banano 87,107,670.00 27 Has. de plátano 571,000.00 35 Has. de cacao 140,000.00 157 cabezas de ganado 9,420,000.00 10 cabezas de pordino 100,000.00 1500 qq. en fertilizantes 2,565,000.00 105 Has. de pasto 4,200,000.00 407 km. en cercas 719,100.00				

CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS, COSTOS Y ACCIONES POR SECTOR

AGROPECUARIO

LUGAR	DAÑOS Y PERDIDAS	ACCIONES	COSTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE
OSA	Avenamiento y riego				
Palmar San Finca 3	Destrucción de 1.5 kms del dique a orillas del río Térata	16,650,000.00 Reparación	16,650,000.00		
Estero Gauardito	Inundación de finca 7	3,600,000.00 Construcción de un dique	3,600,000.00		
Estero Gauardito	Destrucción de puente y rebalse en el sector en la marea alta	1,000,000.00 Colocación de alcantarillas y sistema de compuertas	1,000,000.00		
Estero Gauardito	Daños en el canal de riego en fincas 7 y 8	1,000,000.00 Reparación y limpieza de sedimentos	1,000,000.00		
Canal de Llamada	Destruido en su totalidad	2,000,000.00 Reconstruir 24,250,000.00	2,000,000.00		
	Subtotal Osa	134,571,460.00			
BUENOS AIRES	Cultivos 0.75 Has. de chile picante	240,000.00			
	Subtotal Buenos Aires	240,000.00			
TOTAL	192,707,240.00				24,250,000.00

CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS, COSTOS Y ACCIONES POR SECTOR

LUGAR	DAÑOS Y PERDIDAS	ACCIONES	COSTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE
Jacó, Esterillos, Parrita, Querpos, Dominical y Uvita	Embarcaciones de pesca Jumping Jack Pérdida equipo y averías en el casco		1,200,000.00		
	Triple Trinquele Pérdida equipo, averías en motor y casco		550,000.00		
	Angie Averías en el motor		50,000.00		
	Judith Averías en motor y casco		40,000.00		
	La Melissa Pérdida total		2,000,000.00		
	La Flor Pérdida del motor y equipo de pesca		350,000.00		
	Polaris III Pérdida de equipo		400,000.00		
	Vikingo 2 Pérdida de equipo y averías en motor y casco		250,000.00		
	Elizabeth Averías en motor y casco		350,000.00		

CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS, COSTOS Y ACCIONES POR SECTOR

AGROPECUARIO

LUGAR	DAÑOS Y PERDIDAS	ACCIONES	COSTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE
Jacó, Esterillos, Puntarenas. Quintay, Dominical y Uvita	Embarcaciones de pesca				
	José Pablo II Averías en el motor	10,000.00			
	Virgen de los Angeles III Pérdida del motor	250,000.00			
	Marta Melissa Pérdida de equipo y daños a la embarcación	150,000.00			
	Lucrecia Pérdida total	1,800,000.00			
	Faser	25,000.00			
	Caprichosa	250,000.00			
TOTAL	15 embarcaciones		7,675,000.00		

COSTOS , DAÑOS Y ACCIONES POR SECTOR

SECTOR SALUD				
LUGAR	DAÑOS Y PERDIDAS	ACCIONES	COSTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTO
				INSTITUCIÓN RESPONSABLE
Hospital de Ciudad Cortés	1 lavadora 28 unidades mobiliario 1 central telefónica 18 equipos de refrigeración Equipo médico diverso Medicamentos Gastos de operación	Reparaciones y compra de material y equipo 2,000,000.00 1,100,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 3,300,000.00	Internas CCSS	
		Reubicación de las instalaciones del Hospital Tomás Casas	400,000,000.00	Externas
TOTAL	16,000,000.00		400,000,000.00	

COSTOS, DAÑOS Y ACCIONES POR SECTOR

SECTOR ENERGIA

LUGAR	DAÑOS Y PERDIDAS	ACCIONES	COSTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INSTITUCION RESPONSABLE
PEREZ ZELEDON	Pejibaye San Luis	9 postes 1 transformador Reubicación de postes y anclajes. Lineas empalmadas Fusibles reemplazados transformador reemplaz.	457.700.00	Propios	Instituto Costarricense de Electricidad
OSA	1 poste 3 transformadores	Reemplazo de poste y transformadores.	470.400.00	Propios	Instituto Costarricense de Electricidad
AGUASCAL	25 postes 14 transformadores 6.96 Km de tendido eléctrico	Reemplazo	6,161.900.00	Propios	Instituto Costarricense de Electricidad
	TOTAL				7,790,000.00

NOTA: Todas las acciones de reconstrucción ya fueron realizadas.

RESUMEN DE SITUACIÓN PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO

SECTOR ENERGIA

LUGAR	SITUACION	ACCIONES	ESTADO DE GESTION	RESPONSABLE	COSTO
AGUIRRE Parque Nacional Manuel Antonio	Destrucción de un 65% de bosque primario, lo cual significa la pérdida del habitat para especies animales, principalmente aves y monos, algunos en vías de extinción	<p>Clausura temporal del parque para evaluación y acciones inmediatas de rehabilitación</p> <p>Estudio y evaluación del impacto ecológico</p> <p>Daños en la infraestructura de servicios del Parque.</p>	<p>Apertura de algunos sectores al ingreso del público Puerto Escondido y el Mirador se mantendrán cerrados a los visitantes.</p> <p>Inicia a partir del 11 Octubre</p> <p>Rehabilitación de servicios básicos</p> <p>Construcción de un nuevo sitio para el Mirador.</p>	<p>Servicio de Parques Nacionales</p> <p>Vida Silvestre Universidad Nacional</p> <p>Programa de educación ambiental dirigido a organizaciones de la comunidad y otros sectores de interés para la recuperación y protección del ecosistema.</p> <p>Despeje y limpieza de senderos con la participación de voluntarios</p>	<p>20,000,000.00</p> <p>Servicio de Parques Nacionales Ministerio de Educación y organizaciones ambientalistas a determinar</p> <p>Se realizó con el apoyo del IGE y personal de Parques Nacionales</p> <p>Se limpian senderos del sector abierto al público.</p> <p>Limpieza Puerto Escondido y Mirador a partir de 17 Octubre</p>


CUANTIFICACION DE DAÑOS, COSTOS Y ACCIONES POR SECTOR

SECTOR VIVIENDA

LUGAR	DAÑOS Y PERDIDAS	ACCIONES	COSTOS PARA LA RECONSTRUCCION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	INSTITUCION RESPONSABLE
PEREZ ZELEDÓN	23 viviendas en Rojo 01 vivienda en Naranja 19 viviendas en verde	Evaluación de las viviendas. Donación de materiales para reparaciones. Entrega de órdenes de compra para estos materiales.			Comisión Especial de Vivienda
QUEPOS	04 viviendas en Rojo 19 viviendas en Naranja				
OSA	18 viviendas en Rojo 07 viviendas en Naranja 06 viviendas en amarillo				
TOTALES	45 viviendas en Rojo 27 viviendas en Naranja 19 viviendas en Verde 06 viviendas en amarillo		65,600,000.00	2,200,000.00	



**TOTAL DE PERDIDAS Y COSTOS DE RECONSTRUCCION
POR SECTOR**

SECTOR	SISTEMAS AFFECTADOS	PERDIDAS	COSTOS
Obras Públicas y Transportes	Carreteras, caminos y puentes		350,000,000.00
Agropecuario	Agricultura y ganadería Pesca	192,707,240.00 7,675,000.00	
Salud	Hospital Tomás Casas: Medicamentos y equipo Reubicación hospital	15,000,000.00	400,000,000.00
Energía	Electricidad y telefonía Ecosistema		7,790,000.00 20,000,000.00
Vivienda	Viviendas	65,600,000.00	2,200,000.00
TOTAL		280,982,240.00	779,990,000.00



COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA
DIRECCION DE PREVENCION Y MITIGACION
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION


PROVINCIA PUNTARENAS
CANTON GOLFITO
MAPA AMENAZAS NATURALES







COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA
DIRECCION DE PREVENCION Y MITIGACION
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION


PROVINCIA
CANTON
MAPA
PUNTARENAS
OSA
AMENAZAS NATURALES



SIMBOLOGIA

	LIMITE PROVINCIAL
	LIMITE CANTONAL
	LIMITE DISTRITAL
	RESERVA INDIGENA
	SITIOS HISTORICOS
	DESILIZAMIENTOS
	SECTORES DE RIESGO EN FLOODEO
	RED VIAL
	RIO





SIMBOLOGIA


	LIMITE PROVINCIAL
	LIMITE CANTONAL
	LIMITE DISTRICTAL
	SECTORIAL

TALIA GEOLOGICA
SISTEMA HISTORICO
SECTORIAL PROY.
SECTORIAL DISTRIB.

PROVINCIA SAN JUAN
CANTON PÉREZ ZELEDÓN
MAPA AMENAZAS NATURALES

596000

1670000



20

10

LUNACION NACIONAL DE EMERGENCIA
DIRECCION DE PREVENCION Y MITIGACION
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION

PROVINCIA PUNTARENAS
CANTON AGUIRRE

MAPA AMENAZAS NATURAL ESE

538000
167000

