



**APENDICE IV**  
**SELECCION DE FOTOGRAFIAS MOSTRANDO**  
**EL NIVEL DE DAÑOS ALCANZADO TANTO**  
**EN ESTRUCTURAS COMO EN LA MORFOLOGIA**  
**DE LA REGION EPICENTRAL**

## DESCRIPCION DE FOTOGRAFIAS

- A. Escuela de Cortezal mostrando algunos de los daños sufridos con la actividad sísmica del 30 de junio de 1990.
- B. Casa de habitación en Cortezal, mostrando un alero en la entrada principal que colapsó con la actividad sísmica.
- C. Casa de habitación en Cortezal, destruída por la actividad sísmica. Se evidencia la falta de estructura de hierro en la misma.
- D. Casa de habitación en Mercedes Sur, donde se observa la forma en que saltaron los mosaicos del piso de la vivienda uno de ellos a 60 cms de su lugar de origen y vuelto hacia abajo.
- E-F Muestran una grieta de 150 mts de longitud ubicada en Cortezal.
- G. Delizamiento en la localidad de Mercedes Sur, en un corte del camino. Al igual que esté, hubo cantidad de deslizamientos que mantuvieron aislados algunos poblados, por ejemplo Bajo Legua.
- H. Grietas y deslizamientos en Cortezal a orillas del camino.



A



B