




Foto 34.- Conjunto Residencial Río Arriba, localizado en la Avenida Las Américas, en el cual se utilizaron paredes de corte con paredes transversales de refuerzo. No se tiene experiencia sobre su comportamiento real ante terremotos de intensidad > 6.5



Foto 35.- Conjunto Residencial Monseñor Chacón, integrado por 16 torres de apartamentos localizado en la Avenida Las Américas, estructurados con paredes de corte y paredes transversales de refuerzo.