

MURO DE CONTENCION EN LA QUEBRADA DEL RIO COPAN


ESTA EN CURVA A LADO DE FUERA.

NO SE PUEDE VER LA BASE DEL MURO PERO SI LA
BASE TIENE POCA PROFUNDIDAD ENTERRADA,
ES POSIBLE QUE SE CAIGA, CUANDO OCURRA LA
CRECIDA GRANDE.

RAZON: EN UN TRAMO AL LADO FUERA DE CURVA,
GENERA
REMOLINO, CORRIENTE ESPIRAL.
CORRIENTE DESORDENADA,
CORRIENTE ASCENDENTE,
CORRIENTE DESCENDENTE,
CORRIENTE DE ALTA VELOCIDAD.



UN POCO AGUAS ABAJO DEL MURO, HABIA UN VADO
POR ALCANTARILLA QUE FUE ARRASTRADO POR EL
PASO DEL MITCH.

25. 4. 1999




CROQUIS


RIO COPAN Y PUENTE COPAN



SECCION TIPICA DE REVESTIMIENTO




SECCION LONGITUDINAL DEL CAUCE. (CONCEPTO).



CROQUIS : PROTECCION DE LAS SEPULTURAS MAYAS. S/E

PROTECCION DE LAS SEPULTURAS MAYAS CONTRA EROSION DEL RIO COPAN



PLANTA $S \approx 1/500$

CROQUIS

