5-5) Ejemplo de Daño en Acabados de Interiores y Exteriores



Fotografía 1. *Casa habitación en proceso de construcción. Las cabezas de los clavos penetran en los paneles de triplays (sismo de la parte central del mar del Japón).*



Fotografía 2. *Desprendimiento de los materiales de acabados de los elementos estructurales. Se nota extensión de desprendimiento y rompimiento de los paneles de triplays (sismo de la parte central del mar del Japón).*



Fotografía 3. *Desprendimiento y desplome de gran cantidad de paneles de triplays.*

Fotografía 4. *Agrietamiento en el mortero alrededor de las aberturas en muros (sismo de la parte central del mar del Japón).*