

Foto 10.- Efecto de Colindancia producido en los pisos superiores del Hotel Continental en Ciudad de México en el año 1985,lo que ocasionó el derrumbe de los últimos 4 pisos con un saldo elevado de victimas. (foto Salvatierra)



Foto 11.- Edificación de 12 pisos construída mediante el uso de muros de corte o pantallas y losas de concreto armado con un gran desplazamiento horizontal debido al efecto de Colindancia originado por la esbeltez de la edificación. (foto Salvatierra)