

ANEXO IV - FICHA DE INFORMACIÓN - FERROVÍA

1 – Caracterización del emprendimiento

Razón Social:

Dirección:

Teléfono:

Dirección Electrónica:

Horario de Funcionamiento:

Número de Funcionarios:

Ubicación Geográfica:

Fax.:

Barrio:

Latitud:

Longitud:

Actividad Principal:

Tráfico de composiciones para transporte de pasajeros y de cargas en general, incluso de productos químicos.

Persona para contacto:

Nombre:

Dirección:

Municipio:

Teléfono:

Dirección Electrónica:

Función/Cargo:

Estado:

Fax.:

Barrio:

2 – Descripción del emprendimiento

• **Características físicas, constructivas y operacionales de las instalaciones:**

- La Ferrovía está ubicada en la Región Sudeste del Estado de San Pablo, inició sus operaciones el 17/06/1958 y permanece hasta ahora, presentando excelente estándar de conservación.
- Posee la extensión de 60 Km en dos líneas y una estación intermediaria, y velocidad de proyecto de 60 km/h uniendo varios municipios, algunos de los cuales están ubicados en el área de Serra do Mar.
- La ferrovía pasó a ser administrada por la Concesionaria a partir de la cero hora del día 01/10/1996. Parte de su proyecto acompaña el trazado de la Carretera de las Montañas y cruza una carretera vecinal.

• **Principales productos químicos y materias primas:**

- Alcohol;
- Gasolina;
- Aceite Diesel;
- Productos químicos diversos.

• **Productos fabricados:**

No pertinente.

• **Croquis del emprendimiento en la región:**

• **Croquis del emprendimiento, en el área:**

• **Croquis del emprendimiento en el interior del terreno (layout):**

• **Características del área circunvecina al emprendimiento:**

- Áreas poco pobladas con algunos conjuntos residenciales, áreas de mata natural, áreas de sierra y cuerpos de agua, siendo uno de captación pública, cercano al emprendimiento.

Abajo se encuentran listados algunos de los principales puntos vulnerables, identificados a lo largo del trazado de la ferrovía.

Local (km)	Tipo	Distancia de la Ferrovia
09	Estación	Intercepta
18	Hacienda São Lourenço	Intercepta
20	Riachuelo Laranjeiras	Intercepta
25	Barrio Mirim	1,0 Km
27	Captación para abastecimiento	1,5 Km. a río abajo
36	Travesía en nivel	Intercepta
40	Lago	300 m a río abajo
44	Residencial Porto Seguro	100 m
56	Riachuelo do Peixe	Intercepta

3 – Informaciones de emergencia

• **Principales áreas y actividades de riesgo del emprendimiento:**

- Transporte de productos químicos.

• **Peligros relacionados a la actividad:**

- Descarrilamiento;
- Incendios;
- Explosiones;
- Escape de productos químicos pudiendo contaminar el suelo y cuerpos de agua.

• **Infraestructura de atención a emergencias:**

La operación de la Ferrovia se efectúa a través de un Centro de Control de Operaciones - CCO, ubicado en el Km 40, el cual posee infraestructura para atender a los accidentes envolviendo productos químicos, tales como:

- Módulos de radio;
- Ramales telefónicos;
- Fax;
- Sistema de grabación de voz;
- Sistema de video monitoreando todo el trazado de la carretera;
- Grupos entrenados para atender emergencias;
- Recursos materiales para contención y recolección de productos químicos;
- Sistema de Control Ambiental – le informa al CCO las condiciones adversas de tiempo y visibilidad.

4 – Informaciones generales

Aunque la principal actividad del emprendimiento sea el transporte de pasajeros y cargas en general, también se transportan productos químicos (líquidos inflamables: alcohol, gasolina y aceite diesel) en vagones tanques metálicos, con capacidad hasta de 65 m³ de productos.

La ferrovía mueve mensualmente 18.000 m³ de combustibles.

Posee historia de accidentes, aunque sin involucramiento de productos químicos.

5 – Responsable por completar

Nombre:

Teléfono:

Fecha:

Firma