

SINTESIS

PROBLEMAS PLANTEADOS

- Rotura de cañerías de aspiración bombas de toma N° 3, 4 y 6.
- Colapso del muelle portante de las cañerías de aspiración
- Erosión de costas.
- Toma N° 1 y 2 fuera del polder de defensa

POSIBLES SOLUCIONES

- Reposición de cañerías de aspiración y sistema de retención.
- Construcción de nuevo muelle.
- Tablestacado de barranca y construcción de defensas circundantes a las tomas N° 1 y 2, a cota 8,50 ó 9,00 mts.

