

DAÑOS CAUSADOS POR ALTIAMOS TERRESTRES A SISTEMAS DE AGUA


(1980 - 1982)

1

ANDA

Institución

BICHES DAÑADOS	TIPO DE DAÑO	FECHA	INICIAR	VALOR (\$) DE REPARACION O REEMPLAZO *	DAÑOS REPARADOS	PLANES DE REPARACION DE DAÑOS CON FECHA ANTICIPADA	OBSERVACIONES
<u>ZONA METROPOLITANA</u>							
1- Planta de Bombeo	Dstrucción de caseta, sistema eléctrico, aparato clorador, tanque y equipo de bombeo.	25.Abril.81	Pasaje Verde, Col. Escalón. S. S.	\$ 25.000.00	SI		
2- Planta de Bombeo	Dstrucción de tanque y trabajos de fontanería.	25.Abril.81	Colonia Campestre, Col. Escalón S.S.	\$ 1.500.00	SI		
3- Planta de Bombeo	Dstrucción Equipo de Bombeo en pozo y caseta.	25.Jul. 82	San José de La Montaña, Col. Escalón S.S.	\$ 2.000.00	SI		
4- Planta de Bombeo " El Casco "	Dstrucción de Equipo de Bombeo y Caseta	25.Jul. 82	Colonia Escalón S. S.	\$ 2.000.00	SI		
TOTAL				\$ 30.500.00	(\$ 12,200.00)		



* Este valor deberá ser el valor de la reparación o reemplazo actual, y no el valor de inventario.

DAÑOS CAUSADOS POR ATENTADOS TERRORISTAS A SISTEMAS DE ANA

(1980 - 1982)

2

ANA
Institución

BIENES DAÑADOS	TIPO DE DAÑO	FECHA	LUGAR	VALOR (\$) DE REPARACION O REEMPLAZO *	DAÑOS Y REPARACIONES	PLANES DE REPARACION DE DAÑOS CON FECHA ANTICIPADA	OBSERVACIONES
<u>ZONA CENTRAL</u>							
Tanque de Almacenamiento	Agujero de 1.75 Mt. de diámetro con da- ños en las paredes interiores. (9 grietas), causa- do por explosión.	Marzo 81	San José Cancasque Dpto. Chalatenango	¢ 4.000.00	Acera, mampos torfia, armadu- rias y repe- llos.		Se instaló planta Diesel el 24 de febrero/82, hasta la fecha no hay energía.
Caseta	Canaletas destruidas, lo mismo que las puertas y ventanas e instalación eléc- trica.	Octubre 80	Villa Victoria Sensuntepeque Dpto. Cabañas.	¢ 4.900.00	SI		
Caseta	Canaletas destruidas, puertas y ventanas	Octubre 80	Nuevo Tepetitán Dpto. San Vicente	¢ 3.600.00	SI		
Captaciones	Destruídas las Cap- taciones "La Monta- ña" y "Quiapas", la colectora con explosivos.	Mayo 80	Arceatao Dpto. Chalatenango	¢ 10.000.00	NO		No se ha reparado por no poder llegar al lu- gar y el costo de repa- ración es estimado.
Destrucción de líneas de conducción y destrucción de una pipa.	Destrucción en líneas de conducción en va- rios tramos en una longitud de 12 Km.	Enero 81	Suchitoto Dpto. Cuscatlán.	¢ 155.000.00	NO	Se ha construido un pozo para solu- cionar parcialmente el problema.	A la fecha no se ha re- parado por ser zona con flictiva.

* Este valor deberá ser el valor de la reparación o
reemplazo actual, y no el valor de inventario.

DAÑOS CAUSADOS POR ATENTADOS TERRORISTAS A SISTEMAS DE ANDA

(1980 - 1982)

3

ANDA

Institución

BICHES DAÑADOS	TIPO DE DAÑO	FECHA	LUGAR	VALOR (\$) DE REPARACIÓN O REEMPLAZO *	DAÑOS REPARADOS	PLANES DE REPARACIÓN DE DAÑOS CON FECHA ANTICIPADA	OBSERVACIONES
- Línea de Conducción	Dstrucción de línea de conducción.	Sept. 80 Enero 82 Marzo 82 Abril 82	Tecoluca Dpto. San Vicente	¢ 4.000.00	SI		
- Planta de Bombeo "Totolco"	Dstrucción de equipo conexiones hidráulicas, caseta y transformadores.	Marzo 81 y Abril 81	Totolco Dpto. Chalatenco	¢ 20.000.00	NO	Sin reparar	Esta planta se encuentra sin operar por ser zona conflictiva.
- Caseta Guardia Presa	Dstrucción de caseta Guardia Presa.	Dic. 80	Planta Chilama Dpto. La Libertad	¢ 4.000.00	SI		
- Transformador y Caseta y postes.	Dstrucción de transformador y caseta, y postes de energía eléctrica.	6 al 20 de Mayo 82.	San Esteban Catarina, Dpto. San Vicente.	¢ 12.000.00	SI		Las reparaciones se constituyeron en obras civiles y de electrónica.
- Caseta, Tanque y Controles eléctricos.	Caseta "Tlaloc", torre destruida, controles eléctricos y Tanque Santa Clara	8 de Abril 82 a la fecha	Santa Clara y Apas-tepeque, Dpto. San Vicente.	¢ 20.000.00	SI		
- Línea de Impulencia	Línea de Impulencia dinamitada ø 6" Ho.	10 Febrer. 81	San Juan Opico Dpto. La Libertad	¢ 2.000.00	SI		

* Este valor deberá ser el valor de la reparación o reemplazo actual, y no el valor de inventario.



DAÑOS CAUSADOS POR ATERRIZAJES FUEGISTAS A SISTEMAS DE ANDA


(1980 - 1982)

4

ANDA

Institución

BIENES DAÑADOS	TIPO DE DAÑO	FECHA	LUGAR	VALOR (\$) DE REPARACION O REEMPLAZO *	DAÑOS Y REPARACIONES	PLANES DE REPARACION DE DAÑOS CON FECHA ANTICIPADA	OBSERVACIONES
2- Tanque Distribución	Tanque distribución Dinamitado	17 Marzo 82	Cantón La Palma, San Martín, Dpto. San Salvador.	¢ 11.000.00	SI		
3- San Lorenzo Dpto. San Vicente	---	---	---				No se puede extimar daños por ser zona conflictiva
4- San Fernando y Santa Rita Dpto. Chalanango	---	---	---				No se puede extimar daños por ser zona conflictiva
TOTAL				¢ 250.500.00	(\$ 100.200.00)		



* Este valor deberá ser el valor de la reparación o reemplazo actual, y no el valor de inventario.

DAÑOS CAUSADOS POR ATENTADOS TERRORISTAS A SISTEMAS DE ANDA

(1980 - 1982)


5

ANDA

Institución

BICHES DAÑADOS	TIPO DE DAÑO	FECHA	LUGAR	VALOR (\$) DE REPARACION O REEMPLAZO *	DAÑOS Y REPARADOS	PLANES DE REPARACION DE DAÑOS CON FECHA ANTICIPADA	OBSERVACIONES
ZONA ORIENTAL							
- Captaciones	Dinamitaron captaciones "El Borbollón"	27 Marzo 82	San Francisco Gotera, Dpto. Morazán.	2.500.00	SI		Días sin servicio: 27 de Marzo 82 al 22 de Abril 82
- Línea de Conducción	Dinamitaron línea de conducción Ø 6"	21 Mayo 82	San Francisco Gotera, Dpto. Morazán	500.00	SI		Días sin Servicio: 21 de Mayo 82 al 23 de Mayo 82
- Paso a nivel de línea de conducción.	Dinamitaron paso a nivel de línea de conducción Ø 6" H ₂ O. Fo.	6 de Junio 82	San Francisco Gotera, Dpto. Morazán	2.200.00	SI		Días sin Servicio: 6 de Junio 82 al 30 de Junio 82
- Captaciones	Dinamitaron las captaciones "Las Lajitas"	27 Marzo 82	Chilanga Dpto. Morazán	300.00	SI		Días sin Servicio: 27 de Marzo 82 al 22 de Abril 82
- Paso a nivel	Dinamitaron paso a nivel de la línea de conducción Ø 3" H ₂ O. Galv.	30 Abril 82	Chilanga Dpto. Morazán	900.00	SI		Días sin servicio: 6 de Junio 82 al 30 de Junio 82
- Casetas y controles eléctricos.	Dinamitaron casetas y controles eléctricos.	Enero 81	Perquín Dpto. Morazán	4.000.00	NO		No se ha procedido a reparar los daños debido a que es una zona conflictiva. Y carece de energía.

* Este valor deberá ser el valor de la reparación o reemplazo actual, y no el valor de inventario.



DAÑOS CAUSADOS POR ATENTADO TERRORISTA A SISTEMAS DE ANDA

(1980 -1982)

6

ANDA
Institución

BICHES DAÑADOS	TIPO DE DAÑO	FECHA	LUGAR	VALOR (\$) DE REPARACIÓN O REEMPLAZO *	DAÑOS Y REPARADOS	PLANES DE REPARACION DE DAÑOS CON FECHA ANTICIPADA	OBSERVACIONES
7- Transformadores	Fueron perforados por balas	5 Junio 81	Planta de bombeo Jucuarán, Depto. Usulután.	—	NO		El costo de reparación lo reportará Electromecánica.
8- Captaciones	Fueron dinamitadas	Feb. 81	Jocaitique Dpto. Morazán	—	SI		Estas captaciones fueron reparadas por la fuerza Armada, en vista que a muestras bridas las fue imposible el acceso al lugar.
9- Línea de aducción	Dinamitaron parte de la línea	15 marzo 82	Sesori Dpto. San Miguel	\$ 1.500.00	SI		Días sin servicio: 15 Marzo 82 al 8 Abril 82
10- Captaciones	Dinamitadas	12 Julio 82	Sesori Dpto. San Miguel	\$ 2.000.00	SI		
11- Línea de Impalencia	Destruído tramo de la línea # 4 ^{ta} Ho.fo.	8 Abril 81	Mva. Granada y Catón El Jocotillo Dpto. Usulután	\$ 450.00	SI		Días sin servicio: 8 Abril 81 al 12 abril 81
12- Línea de Impalencia	Destruída parte de la línea	5 Julio 81	Mva. Granada y Catón El Jocotillo Dpto. Usulután.	\$ 400.00	SI		Días sin servicio: 5 Julio 81 al 8 Julio 81
TOTAL				\$ 14.750.00			
GRAN TOTAL				\$ 295.750.00			
							(\$118.300.00)

* Este valor deberá ser el valor de la reparación o reemplazo actual, y no el valor de inventario.

CONTROL DE EQUIPOS Y MATERIALES
INSTITUCION ANDA


ATENTADOS TERRORISTAS A EQUIPOS DE ANDA

1

ANDA
Institución

BICHES DAÑADOS	TIPO DE DAÑO	FECHA	LUGAR	V. L. G. (\$) DE REPARACION O REF. PLAZO *	DAÑOS Y REPARADOS	PLANES DE REPARACION DE DAÑOS CON FECHA ANTICIPADA	OBSERVACIONES
Equipo 20 C Camioneta	Incendiada	3. Dic. 80	San Salvador	Ø 35,000.00	NØ	Destruida total	
" 61 C Camioneta	Incendiada	3. Jun. 81	Mejapa	Ø 20,000.00	NØ	Destruida total	
" 78 C Camioneta	Incendiada	5. Dic. 80	San Salvador	Ø 23,000.00	NØ	Destruida total	
" 2 P Pick Up	Incendiado	5. Dic. 80	Sn. Ant. Abad	Ø 20,000.00	NØ	Destruida total	
" 19 P Pick Up	Incendiado	31. Mar. 80	Santa Tecla	Ø 20,000.00	NØ	Destruida total	
" 33 C Carro	Incendiado	13. Sep. 79	Sn. Ant. Abad	Ø 18,000.00	NØ	Destruida total	
" 7 PDT Pick Up	Incendiado	19. Jul. 81	San Salvador	Ø 2,516.35	NØ	Reparable	
" 23 PDT Pick Up	Incendiado	18. Agos. 80	San Salvador	Ø 25,000.00	NØ	Destruida total	
" 63 P Pick Up	Incendiado	22. Ener. 80	San Salvador	Ø 18,000.00	NØ	Destruida total	
" 36 PDT Pick Up	Incendiado	24. Jul. 82	San Salvador	Ø 12,080.00	NØ	Reparable	
" 38 PDT Pick Up	Incendiado	25. Nov. 80	San Salvador	Ø 34,000.00	NØ	Destruida total	
" 30 CC Retroescabadora	Incendiada	19. Marz. 79	Apastepeque, S. Vic.	Ø 60,000.00	NØ	Destruida total	
" 31 CC Camión Liviano	Incendiado	23. Marz. 81	San Ant. Abad	Ø 25,000.00	NØ	Destruida total	
" 28 CC Pipa	Incendiada	1. Marz. 81	Suchitoto	Ø 12,000.00	NØ	Reparable	

* Este valor deberá ser el valor de la reparación o
reemplazo actual, y no el valor de inventario.




ATENTADOS TERRORISTAS A EQUIPOS DE ANDA

2

ANDA

Institución

BIENES DAÑADOS	TIPO DE DAÑO	FECHA	LUGAR	VALOR (\$) DE REPARACION O REEMPLAZO *	DAÑOS Y REPARADOS	PLANES DE REPARACION DE DAÑOS CON FECHA ANTICIPADA	OBSERVACIONES
Julpo 56 CC Camión	Incendiado	3. Jul. 79	Sta. Rita, Chalatenango	¢ 7.800.00	NO	Reparable	
" 93 CC Pipa	Dinamitada	29. Jul. 82	San Salvador	¢ 20.000.00	NO	Reparable	
" 99 CC Pipa	Dinamitada	29. Jul. 82	San Salvador	¢ 18.000.00	NO	Reparable	
" 51 C Casioneta	Incendiada	2. Dic. 80	San Ant. Abad	¢ 35.000.00	NO	Destruída total	
TOTAL				¢ 405.396.35	(\$162,158,54)		




* Este valor deberá ser el valor de la reparación o reemplazo actual, y no el valor de inventario.

DAÑOS CAUSADOS POR LA TERREMOTO
(19 Junio 82)

1

AN DA
Institución

BIENES DAÑADOS	TIPO DE DAÑO	FECHA	LUGAR	VALOR (\$) DE REPARACIÓN O REEMPLAZO *	DAÑOS Y REPARADOS	PLANES DE REPARACIÓN DE DAÑOS CON FECHA ANTICIPADA	OBSERVACIONES
<u>ZONA METROPOLITANA</u>							
1- Línea de conducción	Derrumbe	19 Junio 82	La Danta Círculo Estudiantil S. S.	\$ 10.000.00	SI		Se construyó muro para proteger la línea de conducción de 10"
2- Tanque de Concreto de 150 M ³	Se demolió el tanque debido a que ponía en peligro a una fábrica vecina	19 Junio 82	Antiguo Cuscatlán San Salvador	\$ 2.000.00	SI		Este tanque se encontraba fuera de servicio.
3- Cañería Ø 12"	Falla en la cañería	19 Junio 82	San Ramón, Tanque Centro América S.S.	\$ 6.000.00	SI		Se reparó la falla en la cañería y se construyó un muro para protegerla.
4- Tanques de Holanda	Desperfectos en instalaciones hidráulicas.	19 Junio 82	Col. Dolores San Salvador	\$ 1.000.00	SI		
TOTAL				\$ 19.000.00	(\$ 7.600.00)		



* Este valor deberá ser el valor de la reparación o reemplazo actual, y no el valor de inventario.

DAÑOS CAUSADOS POR EL TERREMOTO


(19 Junio 82)

2

ANCA

Institución

Bienes Dañados	Tipo de Daño	Fecha	Lugar	Valor (\$) de Reparación o Reemplazo *	Daños y Reparados	Planes de Reparación de Daños con Fecha Anticipada	Observaciones
<u>ZONA METROPOLITANA PERIFERICA</u>							
1- Puente colgante de cañería de aducción ø 3" Galv.	Se rompió a la mitad de su longitud	19 Junio 82	Soyapango	ø 750.00	SI		Esta cañería abastece a la Urbanización Atonal
2- Cañerías de conducción y limpieza.	Se rompieron las cañerías de conducción y la de limpieza ø 4", dando origen a un deslave de 5 m de altura y 7 m de longitud.	19 Junio 82	Tanque Km 6 1/2 Calle a los Planes de Renderos, sistema Ilohueapa.	ø 9,000.00	SI		Debido al deslave se construyó un muro de retención para reparar y estabilizar el terreno anexo que está apoyado el tanque de 200 M3 de capacidad y a la vez reparar las cañerías.
3- Cañerías de distribución ø 2" A.C.	Rotura de cañería de distribución ø 2" A.C.	19 Junio 82	Calle Principal Col. San Luis, Cuscatancingo.	ø 450.00	SI		
4- Cañería de conducción ø 4", ø 6" y 8"	Rotura en la cañería de conducción.	19 Junio 82	Fuentes Loca Larga Santa Tecla.	ø 1,200.00	SI		
5- Cañería de distribución ø 4" Ho. Galv.	Rotura cañería de distribución.	19 Junio 82	Col. Las Margaritas Cuscatancingo.	ø 854.00	SI		
TOTAL				ø 12,254.00	ø 4,901.60		



* Este valor deberá ser el valor de la reparación o reemplazo actual, y no el valor de inventario.

DAÑOS CAUSADOS POR EL TERREMOTO

(19 Junio 82)


3

ANPA

Institución

BICHES DAÑADOS	TIPO DE DAÑO	FECHA	LUGAR	VALOR (\$) DE REPARACION O REEMPLAZO *	DAÑOS Y REPARADOS	PLANES DE REPARACION DE DAÑOS CON FECHA ANTICIPADA	OBSERVACIONES
ZONA CENTRAL							
1- Cañería ø 12" A. C.	Rotura	19 Junio 82	Hacienda Sta. Adela Puerto La Libertad	\$ 10.000.00	SI		
2- Cañería ø 6" Ho. Fo.	Rotura	19 Junio 82	San Juan Opico La Libertad.	\$ 750.00	SI		
3- Cañería ø 4" Ho. Fo.	Rotura	19 Junio 82	Santiago Texacuan- gos. Opto. La Paz.	\$ 600.00	SI		
4- Cañería ø 3" Ho. Go.	Rotura	19 Junio 82	Huizucar La Libertad	\$ 400.00	SI		
5- Cañería ø 4" Ho. Go.	Rotura	19 Junio 82	San Pedro Monzalco Opto. La Paz.	\$ 500.00	SI		
TOTAL				\$ 12.330.00			
GRAN TOTAL				\$ 13.584.00 (\$17,433.60)			

* Este valor deberá ser el valor de la reparación o reemplazo actual, y no el valor de inventario.



PROBLEMAS OCASIONADOS

POR EL TEMPORAL.


1

ANEXO

Institución

BIENES DAÑADOS	TIPO DE DAÑO	FECHA	LUGAR	VALOR (\$) DE REPARACIÓN O REEMPLAZO *	DAÑOS Y REPARACIONES	PLANES DE REPARACIÓN DE DAÑOS CON FECHA ANTICIPADA	OBSERVACIONES
<u>ZONA METROPOLITANA</u>							
1- Sistema Gualuchapa Rebombero Santa Lucía	Sin energía, arboles caídos, pozos soterrados, Presa Cuaya totalmente asolada.	17 al 19 de Sept./82.	Soyapango-Ilopango 25 Colonias	\$ 1.000.00	SI		Por m3 no facturado
2- Circulo Estudiantil Rebombero Colonia California	Rotura línea de aducción de La Danta.	17 al 19 de Sept./82	Col. California, Bello San Juan, par- te San Jacinto y - Col. Militar.	\$ 2.500.00	SI		
3- Pozo San José No. 2 Soyapango	Pozo soterrado, Can- seta y conexiones hidráulicas.	17 al 19 de Sept./82	Colonias San José No. 1 y San José No. 2	\$ 2.500.00	SI		
4- Captaciones Loma Larga y San Andrés. (por gravedad)	Rotura en la línea de aducción.	17 al 19 de Sept./82	Colonia Las Delicias, Sta. Tecla.	\$ 6.075.85	SI		
5- Captaciones Cuapa San Marcos.	Roturas en la línea de aducción	17 al 19 de Sept./82	Col. San Rafael, - Col. Vásquez y par- te alta Matanzano No. 3, Soyapango.	\$ 5.610.00	SI		
6- Sistema Ilohuapalanque en Km. 6 1/2 Planes de Renderos	Rotura en la línea de aducción	17 al 19 de Sept./82.	Km. 6 1/2 a Km. 4 Planes de Renderos	\$ 700.00	SI		

* Este valor deberá ser el valor de la reparación o reemplazo actual, y no el valor de inventario.




PROBLEMAS OCASIONADOS

POR EL TEMPORAL

2

ANDA
Institución

BIENES DAÑADOS	TIPO DE DAÑO	FECHA	LUGAR	VALOR (\$) DE REPARACIÓN O REEMPLAZO *	DAÑO Y REPARADOS	PLANES DE REPARACIÓN DE DAÑOS CON FECHA ANTICIPADA	OBSERVACIONES
7- Planta Bombeo Caltes del Diablo.	Inundada, sin energía.	17 al 19 de Sept./82.	Parte de San Salvador y Ciudad Delgado.	\$ 500.00	SI		
8- Equipo No. 5 Planta Urbina	Derrumbe	17 al 19 de Sept./82	Parte de San Salvador y Ciudad Delgado.	500.00	SI		
9 - Sistema Panchimalco-Planes de Ronderos.	Equipos inundados en las Cataratas.	17 al 19 de Sept./82	Planes de Ronderos	\$ 950.00	SI		
10- La Sultana y El Desvío	Sin energía	17 al 19 de Sept./82	Santa Tecla	\$ 2,000.00	SI		Por H3 no facturado
11- Tanques y Bombas de Centro América	Sin energía	17 al 19 de Sept./82	Col. Centro América - Toluca, San Antonio Abad, Miramonte, Montefresco, Santa Leonor, etc.	\$ 3,500.00	SI		Por H3 no facturado
12- Estadio No. 1 y Estadio No. 2	Sin energía	17 al 19 de Sept./82	Col. El Rosal, Flor Blanca, Dreyfus, - 10 de Septiembre, etc.	\$ 1,500.00	SI		Por H3 no facturado
TOTAL.....				\$ 27,335.85	(\$10,934.34)		



* Este valor deberá ser el valor de la reparación o reemplazo actual, y no el valor de inventario.


PROBLEMAS OCASIONADOS

POR EL TEMPORAL

3

ANDA
Institución

BIENES DAÑADOS	TIPO DE DAÑO	FECHA	LUGAR	V LC: (\$) DE REPARACION O REEMPLAZO *	DAÑOS Y REPARADOS	PLANES DE REPARACION DE DAÑOS CON FECHA PRECIPADA	OBSERVACIONES
ZONA CENTRAL							
1- Línea de Impelencia Ø 6" Ho. Fo.	Rotura al derrumbarse calle.	17 al 19 de Sept./82	San Martín y Cantón La Palma.	Ø 7.000.00	NO	Reparación provisional	
2- Colector de descarga Ø 18"	Rotura por derrumbe	17 al 19 de Sept./82	Cofutepaque	Ø 4.200.00	NO	Solucionado Noviembre 82	
3- Planta de Bombeo La Cuchilla.	Sin energía (CLISA)	17 al 19 de Sept./82	Lourdes, Sitio del Niño, Batallones Caballería y Alti-catl.	Ø 1.700.00	SI		Por M3 no facturado
4- Planta Tratamiento Chilpan	Línea de la Presa a Planta rota en varios tramos.	17 al 19 de Sept./82	La Libertad	Ø 7.000.00	SI		
5- Olucuilta Departamento La Paz	Línea de Irpalencia rota.	17 al 19 de Sept./82	Olucuilta	Ø 8.000.00	NO	Solucionado 15 de Octubre 82	
6- San Antonio Masahuat	Línea rota	17 al 19 de Sept./82	San Antonio Masa - huat	Ø 1.100.00	SI		
7- Captaciones Los Chorros	Captaciones rotas	17 al 19 de Sept./82	Colón J/Depto. La Libertad.	Ø 1.250.00	SI		
TOTAL.....				Ø 30.250.00	(Ø 12,100.00)		



* Este valor deberá ser el valor de la reparación o reemplazo actual, y no el valor de inventario.


PROBLEMAS OCASIONADOS
POR EL TEMPORAL

4

A M D A
Institución.

BIENES DAÑADOS	TIPO DE DAÑO	FECHA	LUGAR	VALOR (\$) DE REPARACIÓN O REEMPLAZO *	DAÑOS Y REPARADOS	PLANES DE REPARACION DE DAÑOS CON FECHA ANTICIPADA	OBSERVACIONES
<u>ZONA OCCIDENTAL</u>							
1- Equipos de Acuña	Sin energía (37 postes caídos de la Compañía Eléctrica)	17 al 19 de Sept./82	Ahuachapán (parte)	Ø 5,615.00	SI		
2- Juayúa, Jalmanca y Apaneca	Sin energía	17 al 19 de Sept./82	Los mismos lugares	Ø 1,600.00	SI		
3- Ataco (se necesitan 35 caños Ø 4" Ho. Galv. clase 250)	Planta de bombeo destruidas líneas de alimentación.	17 al 19 de Sept./82	Ataco	Ø 12,000.00	NO	Solucionado el 15 de Octubre 82	
4- Texistepeque	Sin energía, fuentes por gravedad 6 caños galvanizados Ø 3" dañados.	17 al 19 de Sept./82	Texistepeque	Ø 150.00	SI		
5- Salcoatitán	6 caños Ø 3" Galv. destruidos	17 al 19 de Sept./82	Salcoatitán	Ø 550.00	SI		
6- San Pedro Puxtla y Guaymango J/Ahuachapán	Caños en puente colgante zafados.	17 al 19 de Sept./82	San Pedro Puxtla y Guaymango.	Ø 2,475.00	SI		
7- San Francisco Menéndez J/Ahuachapán.	Inundación planta de bombeo.	17 al 19 de Sept./82	San Francisco Menéndez.	Ø 19,400.00	NO	Solucionado en Noviembre 82.	

* Este valor deberá ser el valor de la renovación o reemplazo actual, y no el valor de inventario.



PROBLEMAS OCASIONADOS
POR EL TEMPORAL

5

A N D A
Institución

BIENES DAÑADOS	TIPO DE DAÑO	FECHA	LUGAR	VALOR (\$) DE • REPARACION O REEMPLAZO *	DAÑOS Y REPARADOS	PLANES DE REPARACION DE DAÑOS CON FECHA ANTICIPADA	OBSERVACIONES
8- Jujutla	50 Mts. cañería ø 3" PVC y puente colgante destruido.	17 al 19 de Sept./82	Jujutla	ø 4.500.00	NO	Solucionado 15 Octubre 82	
9- Tacuba	cañería con desperfectos.	17 al 19 de Sept./82.	Tacuba	ø 2.000.00	SI		
10- Masahuat	línea rota	17 al 19 de Sept./82	Masahuat	ø 170.00	SI		
TOTAL				ø 48.460.00			
GRAN TOTAL				ø 106.045.85			

(\$42,418.34)


* Este valor deberá ser el valor de la reparación o reemplazo actual, y no el valor de inventario.



ZONA OCCIDENTAL (T E M P O R A L).

BIENES DAÑADOS	TIPO DE DAÑO	FECHA	LUGAR	VALOR (\$) DE REPARACION O REEMPLAZO *	DAÑOS Y REPARACIONES	PLANES DE REPARACION DE DAÑOS CON FECHA ANTICIPADA	OBSERVACIONES
INSTALACION ELECTRICA.							
- Motor de 100 HP. - Arrancador de 100 HP. - Lámparas 40 Watts - Turbina de Q=400 GPM. CDT- 600'.	Derrumbe sobre caseta.	19/9/82	AMULUNCA - JUA YUA.	T= \$40.995.00	SI		
- Postes de cemento de 30'. - Retenidas de cable - 5/16 de 15 Mts. c/u - Aisladores de tecolo te grande. - Fusibles de 3 AMP - Motores quemados de 25 HP. 3500 RPM. OO-Mts. de cable primario ACSR # 4.	derrumbe de arboles y tierra.	20/9/82	ATZUMPA- ATA- CO.				
- Pararrayos de 12- KV. - Aisladores de suspensión 7 1/2" OO- Mts. cable primario ACSR # 4.	Arbol cayo en líneas primarias.	20/9/82	3 CEIBAS SACA- COYO.	T= \$7513.33	SI		
				T= \$640.00	SI		
			SUB-TOTAL.....	T= \$49.148.33			


* Este valor deberá ser el valor de la reparación o reemplazo actual, y no el valor de inventario.



ZONA CENTRAL Y METROPOLITANA (TEMPORAL)


BIENES DAÑADOS	TIPO DE DAÑO	FECHA	LUGAR	VALOR (\$) DE REPARACION O REENLAZO *	DAÑOS REPARADOS	PLANES DE REPARACION DE DAÑOS CON FECHA ANTICIPADA	OBSERVACIONES
- Motor de 100 HP-P.Beta	Quemado Inund.	20/9/82	GULUCHAPA				
- Motor de 75 HP." ALFA	" "						
- Motor de 100 HP " 33	" "						
- Turbina Q=750 gpm CDT = 363.	Aterrado						
- Turbina Q=440 gpm. CDT.= 434'.	" "						
- Turbina Q=540 gpm. CDT = 300'.	" "				si		
- Postes de 35' 1000- Mts. cable primario ACSR # 4.	Roto por Inund " por arboles caidos	20/9/82	JOYA GRANDE				
- Aisladores de suspensi3n de 10" de diame.	Roto por arboles caidos.			T=\$3544.00	Si		
- Motor vertical de 75-HP.	Aterrado por derrumbe "	19/9/82	SN. JOSE # 2				
- Turbina vertical de Q= 600-gpm CDT=330'	Quemado por derrumbe.			T=\$33618.71	Si		
- Autotransformador							
- Poste de 35'	Quebrado por derrumbe	20/9/82	SN. JOSE CORTEZ.				
- 300- Mts. de cable primario ACSR # 4.	Cortado por arboles caidos			T=2802.00	Si		
- Aisladores 7 1/2"	Quebrados.						
			SUB-TOTAL.....	T= \$137.631.21			

* Este valor deberá ser el valor de la renovación o reemplazo actual, y no el valor de inventario.




ZONA CENTRAL Y METROPOLITANA (TEMPORAL)

Bienes Dañados	Tipo de Daño	Fecha	Lugar	Valor (\$) de Reparación o Reemplazo *	Daños ya Reparados	Planes de Reparación de Daños con Fecha Anticipada	Observaciones
- Motor vertical de - 75-HP.	Quemado por - derrumbe	20/9/82	Las Cataratas Panchimalco	T=\$11.279.99	SI		
- Motor vertical de - de 100 HP.	Quemado por de rrumbes	19/9/82	Eq. # 5 RIO URBINA	T=\$10.619.98	SI		
			SUB-TOTAL.....	T=\$21.899.97			



* Este valor deberá ser el valor de la reparación o reemplazo actual, y no el valor de inventario.


BIENES DAÑADOS	TIPO DE DAÑO	FECHA	LUGAR	VALOR (\$) DE REPARACION O REEMPLAZO *	DAÑOS Y REPARADOS	PLANES DE REPARACION DE DAÑOS CON FECHA ANTICIPADA	OBSERVACIONES
Transformador perforado por bala -Cable trilineo 3/0 Radiador perforado de planta de emergencia	TRASPASO UNA BOBINA BOTO ACEITE	11/1/82	EL MOLINO USULUTAN	T=\$3.080	S1		
Transformadores de 15- KVA (2 veces)	QUEMADO POR - BOLLAS	18/8/81 Y 12/1/82	JUCUARAN	T=\$8.080.00	Pendiente	Ultima semana de Oct./82	
Transformadores de 5- KVA (2 veces) Poste de hierro de 5"	QUEMADO POR BOLLAS DINAMITADO	26/11/81 Y 20/7/82	SAN ESTEBAN CATARINA	T=\$8.250.00	S1		
Arrancadores de 30 - HP. Arrancadores de 7 1/2 HP.	DINAMITADO " "	12/4/82	TLALOC SN. - VICENTE	T=\$16.881.30	S1		
Pararrayo de 18-KVA. Arrancador de 125 HP. Motor de 125 HP Cabezal	DINAMITADO " " " " " "	25/6/82	SN. JOSE DE LA MONTAÑA	T= \$40650.00	S1		
Soldar tanque de hierro de captación.	DINAMITADO	25/4/81	CAMPESTRE	T=\$ 600.00	S1		
			SUB-TOTAL.....	T=\$77.541.30			



* Este valor deberá ser el valor de la reparación o reemplazo actual, y no el valor de inventario.

**** Este valor deberá ser el valor de la revalorización o reemplazo actual, y no el valor de inventario.**

BIENES DAÑADOS	TIPO DE DAÑO	FECHA	LUGAR	VALOR (\$) DE REPARACION O REEMPLAZO *	DAÑOS Y REPARADOS	PLANES DE REPARACION DE DAÑOS CON FECHA ANTICIPADA	OBSERVACIONES
Motor vertical de - 20 HP. Turbina de Q=300 - GPM. CDT= 400' Transformadores de 25 KVA.	DINAMITADO BALACIADOS	10/4/81	TOTOLCO CHALATE NANGO.	T= \$30.000	Pendiente	No se ha determinado por falta de repuestos.	
SUB-TOTAL T= \$30.000.00							
GRAN TOTAL T= \$444.815.51						(\$ 177,926,20)	



* Este valor deberá ser el valor de la reparación o reemplazo actual, y no el valor de inventario.

