




*Foto 38. Recepción de Ayuda – Montenegro.*

En cuanto al Matadero Municipal se aprecia en la foto una gran cantidad de gallinazos que seguramente recogen de allí el material orgánico de desecho de este. (ve Foto 40)



*Foto 39. Letrina en la vía - Montenegro*



*Foto 40. Matadero Municipal - Montenegro*

La infraestructura hospitalaria sufrió graves averías y fue necesario evacuar la zona de hospitalización, salas de cirugía y de partos. Un ciudadano dio una solución provisional y construyó de una manera improvisada una zona de hospitalización y en la vivienda de los médicos se improvisó la sala de partos y la estación de enfermería (ver Fotos 41 y 42)