





Fotografía N° 6 - Tanque T - 792 para almacenar slop, luego de la explosión.



Fotografía N° 7 - Pernos fallados a tracción en la torre GV - 420