



FOTO 17 Transformadores apoyados sobre ruedas.




FOTO 18 Cables sueltos en la sala de tableros de distribución.




FOTO 19 Anclaje de las calderas.




FOTO 20 Tanque de almacenamiento de combustible (gas-oil) sobre dos pilas de dimensiones generosas.




FOTO 21 Lámparas mal ancladas y a punto de desprenderse.



FOTO 22 Ambulancia fuera de servicio. Al fondo se observa una pared típica de los edificios del hospital.