



Ilustración No. 9 Terremoto en Bahía de Caráquez. Detalle del daño estructural.

Varios reportes e informes indican que estos daños a estructuras críticas como son los Hospitales y Centros de Salud, se pueden evitar en el futuro si se respeta las más recientes reglas de construcción antisísmicas.

El sismo dejó como saldo 60% de las viviendas y edificios de Bahía y otras poblaciones afectadas. A 605 alcanzó el número de viviendas afectadas y a 274 el de las viviendas totalmente destruidas. También causó daños en la infraestructura educacional, bancaria, de turismo y de servicios básicos.

Se instalaron albergues en las poblaciones de Bahía y San Vicente que permitieron la protección de 127 familias con un total de 892 personas. En los albergues se detectaron y trataron problemas de salud mental como depresión y ansiedad.



Ilustración No. 10 Entrada del Hospital de Bahía de Caráquez