

FIG. 3 Hospital Princess Margaret, Bahía Morant, Jamaica. Vigas del techo y los cantos, separadas de las columnas de apoyo - Foto Biscoe.




FIG. 4 El hospital Princess Margaret restaurado. El techo se reemplazó con una losa de concreto. Se instalaron muros resistentes al esfuerzo cortante en concreto - Foto Biscoe

