

FOTO 5.5. REPARANDO EL PRIMER PISO DAÑADO CON PANELES DE MADERA (TRIPLAY). MARINA, SAN FRANCISCO.




FOTO 5.6 DETERIORO DE PORTICOS DE MADERA CUBIERTOS CON ALBAÑILERIA, MARINA, SAN FRANCISCO