




FOTO 5.7: DAÑOS EN LOS APOYOS DE MADERA, WATSONVILLE




FOTO 5.8: DAÑOS EN LOS APOYOS DE MADERA WATSONVILLE