



Foto 11. Grieta diagonal en muro de albañilería del sector B del Hospital Carmen López de Aiquile




Foto 12. Vista interior del Pabellón del Hospital G. y C. Bertol de Aiquile