



Foto 17. Detalle del sistema de construcción del Sector A del Hospital Carmen López de Aiquile




Foto 18. Daños del edificio de la residencia de los médicos del Hospital Carmen López