



Foto 23. Fisuras horizontales en las columnas del Hospital Carmen López.

Foto 24. Daño en la casa del Director del Hospital Carmen López de Aiquile.





Foto 25. Vista Interna del daño de la Residencia Médica del Hospital Carmen López de Aiquile