

ANEXO 5. FOTOGRAFÍAS DE LAS DIFICULTADES DETECTADAS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES




Foto 17. Grietas en paredes del local de lavandería.




Foto 18. Estantes sin anclaje ni cintillos, en almacén de medicamentos. Pueden volcarse y caerse los medicamentos.

Foto 19. Portasuelos sin amarrar.




Foto 20. Grietas en paredes del Bloque Ginecobstétrico.





Foto 21. Equipos costosos vitales para la vida de los pacientes con ruedas sin sujeción, pueden correrse, perderse el equipo además de afectar a los pacientes que están conectados a ellos.



Foto 22. Grietas en paredes del Bloque Ginecobstétrico.

Foto 23. Cunas con ruedas. pueden correrse y poner en peligro la vida de los bebés




Foto 24. Incubadoras con ruedas sin sujeción, pueden correrse desconectándose y poniendo en peligro la vida de los bebés

