


Anexo Documental



Recoge evidencias fotográficas, información resumida y evaluación preliminar, sobre el desempeño de 40 edificaciones situadas en el área urbana de Bahía de Caráquez, afectadas por el terremoto del día 04 de Agosto de 1998. En algunos casos solo se dispone de información muy limitada. Otros casos recogen resultados obtenidos en estudios mas detallados realizados en la Escuela Politécnica Nacional de Quito.

INDICE DEL ANEXO DOCUMENTAL N° 1

EDIFICIO						EDIFICIO					
N°	NOMBRE	N° Pisos	ZONA	GRADO	AFECT.	N°	NOMBRE	N° Pisos	ZONA	GRADO	AFECT.
1	El Vigia	10	SW	0	0%	21	Municipio	4	Central	0	0%
2	Las Brisas	11	SW	0	0%	22	Banco Pichincha		Central		
3	Horizonte	11	SW	0	0%	23	Bahía Marina				
4	Dos Hemisferios	11	SW	2	80%	24	Bahía Blanca				
5	Calipso	6	NE	3	100%	25	Los Saens				
6	Cabo Coral	10	NE	2	100%	26	El Centinela	8	SW	1	50%
7	Iglesia	1	NE	3	100%	27	Hotel Italia	5	Central	3	25%
8	Ext. Univer.	5	Central	3	60%	28	El Portal	4	Central	2	50%
9	Marun Jalil	7	NE	2	63%	29	IESS		Central		
10	Torre Mar	8	NE	1	50%	30	BEV				
11	El Delfin	6	NE	2	67%	31	?				
12	El Almirante	9	NE	2	80%	32	Karina	5	NE	3	100%
13	Punta Norte	9	NE	0	0%	33	Las Gaviotas	5	NE	0	0%
14	Neptuno	6	NE	2	60%	34	Los Corales	6	NE	3	33%
15	Mikonos	11	NE	2	70%	35	Colegio Inmac.	2	Central	0	0%
16	Vista Mar	9	NE	2	20%	36	Barandas Verdes		NE		
17	El Pirata	7	SW	0	0%	37	Pacific Tel		Central		
18	Salango	10	NE	2	80%	38	Bomberos	2	(NE)	3	100%
19	Nautilus	10	NE	2	60%	39	Spondylus	9	(NE)	2	80%
20	Banco Central	6	(NE)	1	83%	40	En Esquina	6	SW	0	10%