




FOTO N° 9: Palacio de Gobierno. Falla por corte en las columnas.




FOTO N° 10: El Gran Hotel San Salvador perdió su primer piso.




FOTO N° 11: En el primer plano, vivienda de bahareque. Al fondo edificio con columnas cortas en las fachadas que han fallado por corte.




FOTO N° 12: Edificio Rubén Darío, colapsado, donde perecieron unas 300 personas.