


22. Tramo Final de la Caída

Al fondo el sifón sobre el Río Navarro, todas las cunetas en perfecto estado.



23. Afloramiento de Limolitas Terciarias
En la margen derecha del Río Navarro con
falla con desplazamiento de 50 cm.