



42. Desplazamiento de la sileta demolida de 40 cm; suelta la tubería recupera su posición.

43. Tramo Anclaje 13 - 14 después de 20 años de operación en 1986.

Por precaución la segunda tubería se montó con uniones Dresser en tramo inestable A14 a A17.

