

**FOTOGRAFÍA 4.**



Vista de lahares arrasando con oleoducto en el sector de El Salado, 6 de Noviembre del 2.002 (foto Alfredo Ponce).

**FOTOGRAFÍA 5.**



Destrucción de puente sobre río Marker por efecto de flujos de lodo, 6 de Noviembre del 2.002 (foto Alfredo Ponce).