



Fig. 9. Ubicación de la ruptura, cerca del tope de un talud. Muelle de Cariaco




Fig. 10. Desplazamiento dextral de la pared de una vivienda de Muelle de Cariaco.