




Foto 27. Cruce de la falla en la troncal 10. Localidad de Carrizal de La Cruz



Foto 28. Tubería de agua traccionada. Localidad de Carrizal de la Cruz