



Foto 66. Deformaciones pronunciadas en la losa a causa de la onda sísmica. Escuela Valentín Valiente, Cariaco.




Foto 67. Colapso de la losa y falla de las juntas en la Escuela Valentín Valiente, Cariaco