




Foto 21. Daños edificio de cocina y lavandería Hospital Carmen López



Foto 22. Daño del cielo falso del auditorium del Hospital Carmen López



Foto 19. Vista del Auditorium del Hospital Carmen López

*Verónica Quintana y Juan Carlos López*




Foto 20. Vista de la fachada lateral del Hospital Carmen López

*Verónica Quintana y Juan Carlos López*