

B. SILAIS Jinotega

Se conversó con la Directora del SILAIS y con el subdirector del mismo, quienes nos confirmaron que los P/S de San Andrés de Bocay, P/S de Walakitán y P/S de Yakaipanalí fueron totalmente destruidos ya que se encontraban sobre la riberita del río Coco. Esta destrucción abarca mobiliario, equipo, instrumental médico y naturalmente la planta física.

Señalaron que el MINSA tiene terrenos identificados donde se podrían construir nuevamente estos P/S. En los lugares anteriormente señalados, no hay energía eléctrica, por lo cual se sugiere la instalación de sistemas solares que suministren energía a unidades refrigeradoras, lámparas e iluminación de los locales.

Las visitas fueron realizadas a las siguientes instalaciones de salud:

C/S con camas de Wiwili
P/S de Jinoteguita del Municipio de Wiwili
P/S del Coyolito del Municipio de la Concordia

Los tres P/S del Municipio de Wiwili arriba mencionados, así como el P/S Hamaka, de Bocay no fueron visitados por encontrarse en una zona con difícil acceso (por vía acuática) y por estar totalmente destruidos.

En el Municipio de Jinotega no existen daños por efecto del huracán en ninguna instalación de salud.

a) C/S Jorge Navarro de Wiwili, Cabecera municipal

C/S con 25 camas (identificado como hospital primario). Área de construcción: 1,000 mts².

Descripción de Daños:

En cuanto a la infraestructura, se encuentra destruido parcialmente el techo en un 50%, sistema eléctrico en mal estado, sistema sanitario y drenaje destruido totalmente, paredes en buen estado, pintura deteriorada al 100%.

Mobiliario fueron recuperadas algunas cosas (camas de adultos y cunas, ver fotos anexas), se perdió un 95 %.

El equipamiento se perdió totalmente.

Actualmente la atención (AIM, AIN, partos, consulta externa), se está brindando en las instalaciones de la Casa Materna que es propiedad privada (ONG - Fundación). La consulta y encamados de adultos y niños la están atendiendo en las instalaciones de la Iglesia Evangélica. Las autoridades del Municipio han solicitado un hospital de campaña.

Cabe señalar que este inmueble era alquilado a propietario privado, según información de la Dirección.

b) P/S de Jinoteguita, Wiwili

La planta física del P/S de Jinoteguita está en regular condiciones, no tuvo ningún tipo de daño por efecto del huracán, está catalogado como P/S tipo B; sin embargo, según las normas básicas revisadas por el MINSA existe déficit de áreas y dimensiones para la atención de salud, al igual que déficit por equipamiento.

Los servicios que se están atendiendo son los siguientes: consulta de emergencia, partos, hospitalización de niños, adultos y mujeres, las que no cuentan con condiciones higiénicas, ni de seguridad médica. Según las necesidades expresadas por la subdirectora del Municipio las áreas priorizadas para dar mejor resolución a la solicitud de la población son las siguientes:

Consulta de niños, mujer y adultos, por lo tanto se deberá resolver las áreas para consultorios y encamados, al igual que reforzar los servicios higiénicos y el suministro de agua potable (pozo de agua y pozo séptico).

Las instalaciones de este centro se encontraban abandonadas al momento del desastre, no sufrieron ningún tipo de daño causado por el huracán Mitch, actualmente son ocupadas por áreas de atención de salud para la población de Jinoteguita (rivera sur Wiwili), cuenta con un total de 154 mts² de construcción, con deterioro estructural en paredes, techos y pisos.

c) P/S del Coyolito, La Concordia (PS tipo B)

Descripción de Daños:

Sufrió inundación hasta una altura de .50 cm. sobre el nivel de piso terminado. Cubierta deteriorada, debe ser impermeabilizada en un 50%. Cielo falso deteriorado en un 50%. Deterioro de puertas y ventanas.

El terreno natural posee pendiente de aproximadamente 25%, el nivel de piso terminado se encuentra alrededor de .20 mts. bajo el nivel natural en la parte más alta, razón por la que se produce la inundación. Falta de drenaje pluvial, se deberá dar tratamiento de taludes revestimiento y hacer drenajes.

También se encontró dañada la bomba de mecate que impulsa agua hacia el tanque elevado. Otros problemas encontrados son la subutilización de los ambientes, áreas con dimensiones mayores que las normadas para el tipo de instalación de salud.

UNIDADES AFECTADAS POR MITCH
SILAIS JINOTEGA
 (resumen)

No.	Puesto Salud	Centro Salud	Hospital	Municipio	Tipo de Daño	
					Parcial	Total
1		Jorge Navarro		Wiwili		X
2	San Andrés de Bocay			Wiwili		X
3	Walakitán			Wiwili		X
4	Yakalpanalí			Wiwili		X
5	Hamaka			Bocay		X
6	El Coyolito			La Concordia	X	

Total: 6 Unidades de Salud (5 P/S, 1 C/S)

Unidades de salud dañadas en JINOTEGA

11,80% del total (visitadas)



-  Hospitales dañados
-  Centros de salud destruidos
-  Puestos de salud destruidos

-  Centros de salud dañados
-  Puestos de salud dañados