



### ***Anexo 3***


**Selección de fotografías de algunas instalaciones dañadas**




SILAIS NUEVA SEGOVIA, MUNICIPIO DE JALAPA. P/S LA ESTANCIA  
MOBILIARIO MÉDICO



SILAIS NUEVA SEGOVIA, MUNICIPIO DE JALAPA. P/S LA ESTANCIA  
INSTRUMENTAL MÉDICO



SILAIS NUEVA SEGOVIA, MUNICIPIO DE QUILALÍ  
P/S DE PANALÍ



SILAIS NUEVA SEGOVIA, MUNICIPIO DE QUILALÍ, P/S PANALÍ  
LA INUNDACIÓN LLEGÓ A NIVELES DE CORONA DE LA ESTRUCTURA




SILAIIS NUEVA SEGOVIA, MUNICIPIO DE QUILALÍ – COM. VIGIA NORTE  
VISTA DE ALTURA DE AGUA, DESTRUCCIÓN Y LODO




SILAIIS NUEVA SEGOVIA, MUNICIPIO DE QUILALÍ – COM. VIGIA NORTE  
ESTRUCTURA DE TECHO DESTRUIDA



SILAIS ESTELÍ, MUNICIPIO LA TRINIDAD – HOSPITAL PEDRO ALTAMIRANO  
EDIFICIO DE PACIENTES TUBERCULOSOS – INUNDACIÓN Y LODO



SILAIS ESTELÍ, MUNICIPIO LA TRINIDAD – POLISAL, ESCUELA DE ENFERMERÍA  
AVALANCHA DE PIEDRAS Y LODO SOBRE AULA DE CAPACITACIÓN




SILAIS ESTELÍ, MUNICIPIO LA TRINIDAD – POLISAL, Escuela de Enfermería. AVALANCHA DE PIEDRAS Y LOSO SOBRE EL AULA DE CAPACITACIÓN HASTA LA ALTURA DEL TECHO




SILAIS ESTELÍ, MUNICIPIO LA TRINIDAD – POLISAL, ESCUELA DE ENFERMERÍA  
AULA DE CAPACITACION VISTA A TRAVÉS DE LA PARED



SILAIS ESTELÍ, MUNICIPIO DE ESTELÍ, PUESTO DE SALUD MIRAFLOR  
PAREDES Y CIELO RASO CON MUSGO, DESGASTE ACENTUADO




SILAIS ESTELÍ, MUNICIPIO DE ESTELÍ, PUESTO DE SALUD MIRAFLOR  
ESCUELA AL COSTADO ESTE DEL P/S SIN NINGÚN TIPO DE MANTENIMIENTO



SILAIS ESTELÍ, MUNICIPIO DE ESTELÍ, HOSPITAL PEDRO ALTAMIRANO. SERVICIO DE REHABILITACION, NIVEL ACTUAL DEL PISO INTERIOR, FOTOGRAFIA TOMADA DESDE EL INTERIOR HACIA LA VENTANA



SILAIS ESTELÍ, MUNICIPIO DE ESTELÍ, HOSPITAL PEDRO ALTAMIRANO. SALA DE INFECCIOSOS, CONTINUA INUNDADA 30 DÍAS DESPUÉS DEL HURACÁN




SILAIS ESTELÍ, MUNICIPIO DE ESTELÍ, HOSPITAL PEDRO ALTAMIRANO.  
EDIFICIO DE PACIENTES TUBERCULOSOS (INUNDACIÓN Y LODO)



SILAIS ESTELÍ, MUNICIPIO DE ESTELÍ, HOSPITAL PEDRO ALTAMIRANO. RED DE AGUA  
POTABLE – TRAMO PRINCIPAL DE ENTRADA AL DESCUBIERTO



VISTA INTERIOR DEL C/S WIWILI, SE OBSERVA PAREDES Y TECHO ENLODADO Y ALTURA DE LODO (FANGO) APROX. 50 CM.



VISTA PARCIAL - INTERIOR - EXTERIOR C/S  
TODO ENLODADO, SIN PUERTAS



MOBILIARIO RESCATADO (NO DAÑADO) DEL CENTRO DE SALUD (DESPUES DE SER LAVADO EN EL RÍO)



SE OBSERVA SOLO EL TERRENO POR ÁREA URBANA TOTALMENTE ARRAPADA