



FOTO 12

**CHIMENEAS POCO ESTABLES, RESISTENTES E INCLUSO INSERVIBLES  
ACTUALMENTE YA QUE LOS AMBIENTES DE COCINA Y LAVANDERIA  
PARA LOS QUE SERVIA FUERON HACE MUCHO TIEMPO  
ADECUADAMENTE REHUBICADOS**