



FOTO 18

**VICIOS DE CONSTRUCCION PROVOCADOS POR LOS USUARIOS
QUE SIN NESESIDAD DE SISMOS DEBILITAN LOCALMENTE LA
ESTRUCTURA DEJANDOLA CON GRAVES DEFECTOS YA QUE NO
RESPETAN NI SIQUIERA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
PRINCIPALES Y LOS PERFORAN INDISCRIMINADAMENTE**