



FOTO 10

**PROBLEMAS DE ESTRUCTURACION A DESNIVEL CAUSANDO  
GRAVES DEFECTOS GLOBALES BLOQUE A BLOQUE**